

联合资信评估有限公司关于陕西延长石油（集团）有限责任公司 子长采油厂马鞍山联合站发生原油泄漏的关注公告

陕西延长石油（集团）有限责任公司（下称“延长石油”）已发行“13 陕延油 MTN001”、“14 陕延油 MTN001”、“14 陕延油 MTN002”、“14 陕延油 MTN003”、“15 陕延油 MTN001”、“15 陕延油 MTN002”、“15 陕延油 MTN003”、“16 陕延油 MTN001”和“16 陕延油 MTN002”，并委托联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）进行了信用评级。截至目前，上述债券均正常存续。

据中央电视台东方时空栏目报道：2016 年 5 月 26 日凌晨，延长石油位于延安子长县的子长采油厂马鞍山联合站发生原油泄漏，约 1.7 吨原油顺着排水渠流入一小型水坝中，水体变黑被污染。该水坝长约 500 米，是附近村民自建用来收集雨水的池塘。事发后，工作人员对泄漏点进行了排查，在联合站集热系统地下 1.5 米处发现了泄漏点。随后，子长采油厂关闭了管道阀门，当地组织了环保安检等部门近百人参与抢险，对沿途的涉油土层和坝内水草进行了回收，再进行统一无害化处理。5 月 27 号，记者在现场看到，经过对原油的打捞和吸附，水坝内的水体颜色已经变淡。目前延安市和子长县两级环保部门会同安监等相关单位组成联合工作组开始对此次事故展开进一步调查。最新的水质和土质样本将被送往陕西省环保厅进行分析化验，此次事故的责任追究也在同步展开。

联合资信将持续关注上述事件的进展及事故的调查处理结果，动态分析上述事件对延长石油及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

