

# 信用评级公告

联合〔2021〕7271号

## 联合资信评估股份有限公司关于中国燃气控股有限公司

### 湖北省十堰市燃气爆炸事故调查结果的关注公告

受中国燃气控股有限公司（以下简称“中国燃气”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行了信用评级，根据2020年10月15日联合资信跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AAA，“18中燃气MTN001”“18中燃气MTN002”和“20中燃气（疫情防控债）MTN001”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

据公司于2021年7月25日发布的《有关湖北省十堰市事故调查结果的公告》显示：

2021年6月13日，湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故（以下简称“该事故”）。公司非全资附属公司十堰东风中燃城市燃气发展有限公司（以下简称“十堰东风中燃”）为该区域的管道燃气供应商。

2021年7月23日，湖北省人民政府网站发布该事故调查结果，该事故直接原因是天然气中压钢管严重锈蚀破裂，泄漏的天然气在建筑物下方河道内密闭空间聚集，遇餐饮商户排油烟管道火星发生爆炸。该事故暴露了违规建设形成隐患、隐患长期得不到排查整改、物业管理混乱、现场应急处置不当等问题。该事故是一起重大生产安全责任事故。

调查认定，十堰东风中燃对该事故负有直接责任，十堰东风中燃负责人等11名相关人员涉嫌犯罪，已由司法机关采取刑事强制措施。中国燃气及其所属十堰东风中燃、华润置地（武汉）物业管理有限公司及其所属湖北润联物业管理有限公司、东风汽车集团有限公司及其原所属东风燃气公司等单位对该事故负有责任。

针对上述事宜，联合资信已与中国燃气取得联系，目前十堰东风中燃总体生产经营已基本恢复，联合资信将持续关注中国燃气安全整改工作，以便动态分析上述事件对公司主体及相关债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021年7月28日