

联合资信评估有限公司关于陕西延长石油（集团）有限责任公司 “10.26”延安杏子川采油厂井喷事故的关注公告

陕西延长石油（集团）有限责任公司（下称“延长石油”）已发行“13 陕延油 MTN001”、“14 陕延油 MTN001”、“14 陕延油 MTN002”、“14 陕延油 MTN003”、“15 陕延油 MTN001”、“15 陕延油 MTN002”和“15 陕延油 CP001”，并委托联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）进行了信用评级。截至目前，上述债券均正常存续。

延长石油于 2015 年 11 月 3 日发布重大事项公告称：2015 年 10 月 26 日 15 时许，延安市安塞县真武洞镇庙湾村杏子川采油厂 6049-3 井场发生高压气体井喷事故，致井口着火，27 日 9 时许熄灭。该井于 2015 年 10 月 19 日一开，22 日二开，26 日 14 时 58 分钻至 687 米处，因地层突然漏失发生井喷，随即起火。初步分析认为，该井钻至三叠系延长组长 2 层地质构造高点，因地层漏失，井筒液柱下降发生伴生气井喷，气体携带岩屑碰撞钻机产生火花，导致起火。杏子川采油厂第一时间向当地政府和延长油田股份有限公司主管部门进行汇报，当地政府和延长油田股份有限公司有关领导带领相关部门第一时间赶赴现场组织抢险救援。公告中称，由于该井正处于开发阶段，且由于延长石油发现及时，采取了有效措施，本次井喷事故没有造成人员伤亡，未对环境造成污染，未对延长石油的生产经营及偿债能力造成影响。事故的原因也在积极调查，延长石油将根据最终调查结果，对内部进行全面检查，杜绝该类事件再次发生。

联合资信将持续关注上述事件的进展及事故的调查处理结果，动态分析上述事件对延长石油及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

